

ADLER-WERK Lackfabrik  
Johann Berghofer GmbH & Co KG

A-6130 Schwaz  
Bergwerkstraße 22, PF 126

tel: +43 52 42 / 69 22 - 0  
fax: +43 52 42 / 69 22 - 999  
www.adler-lacke.com  
technical-support@adler-lacke.com

Schwaz, 11.09.2023      ZEwj, DW 717

## Diisokyanáty - informace

Dámy a pánové,

nařízením (EU) 2020/1149 bylo rozhodnuto o omezení diisokyanátů. Omezení se vztahuje na diisokyanáty jako takové a na diisokyanáty ve směsích s koncentrací vyšší než 0,1 hmotnostního procenta.

Od **24. srpna 2023** mohou být diisokyanáty nad 0,1 procenta hmotnosti vyráběny, distribuovány a používány pouze v případě, že bylo provedeno a doloženo potřebné školení zaměstnanců. Zaměstnavatelé musí vést záznamy o školení svých zaměstnanců. Každých pět let je vyžadováno opakovací školení.

Společnost ADLER se proto rozhodla **změnit všechna tužidla**, která obsahují více než 0,1 procenta hmotnosti diisokyanátů. Všechna nová tužidla viz příloha obsahují méně než 0,1 % hmotnostních diisokyanátů. Všechny ostatní vlastnosti tužidel, zpracování a dávkování, stejně jako kvalita hotového 2K povrchu, zůstávají nezměněny. Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte kontaktovat **paní Mgr. Barbaru Leitner** ([barbara.leitner@adler-lacke.com](mailto:barbara.leitner@adler-lacke.com), klapka 415) nebo naše obchodní zástupce.

Naši zákazníci nemusí **absolvovat žádné oficiální školení**, aby mohli používat naše tužidla po 24. srpnu 2023. ADLER proto nenabízí žádná certifikovaná školení o použití tužidel, která obsahují více než 0,1 procenta hmotnosti diisokyanátů.

S pozdravem



Dr Wilfrid Jochum

Specializovaný systémový vedoucí / manažer zdraví, bezpečnosti  
a ochrany životního prostředí